



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 323

Невского района Санкт-Петербурга

(ГБОУ СОШ № 323 Невского района

Санкт-Петербурга)

пр. Солидарности, дом 1, корп.2, лит. А Санкт-Петербург,

тел. (812) 417-55-85, факс (812) 417-55-81,

e-mail: school323.spb@mail.ru

ОКПО 33152920 ОКОГУ 23280

ОГРН 1037825013820

ИНН/КПП 7811005683 / 781101001

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

План устранения замечаний по предписанию № 2-19-475/1/1 от 25.05.15 выданным ОНД Невского района по городу Санкт-Петербургу:

№ п/п	Вид нарушения	Отметка о выполнении
1	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (левое крыло 1 этажа)	В работе. Будет выполнено летом 2016 г.
2	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (левое крыло 2 этажа)	Выполнено. Август 2015 г.
3	Демонтированы двери в коридорах, препятствующие распространению пожара (2 этаж).	В работе. Будет выполнено летом 2016 г.
4	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен и полов на путях эвакуации (3 этаж)	В работе. Будет выполнено летом 2016 г.
5	Демонтированы двери в коридорах, препятствующие распространению пожара (3 этаж).	В работе. Будет выполнено летом 2016 г.
6	Выход с лестничной клетки на кровлю осуществляется не через противопожарную дверь	Выполнено. Август 2015 г.
7	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен в объеме лестничных клеток на путях эвакуации	Выполнено. Август 2015 г.

Директор  
ГБОУ СОШ № 323  
Невского района Санкт-Петербурга



Л.А. Флоренкова